

| | | | | | | | |
|-------------|--|--|---|--|--|---------------------|---------|
| 建議事項 | | 臺東縣成功鎮都豐段 937 地號野溪擋土牆工程案 | | 建議人 | 立法委員@@@服務處 | | |
| | | | | 文號 | 108 年 3 月 14 日天財(琳)會字第 1080840604 號 | | |
| 陳情人 | 陳@@ | 電話 | 0916-829233 | | 住址 | 臺東縣成功鎮信義里豐田 107-2 號 | |
| | | 日期 | 年 月 日 | | | | |
| 勘查單位 | 立法委員@@@服務處、原民會、臺東縣政府、成功鎮公所、水土保持局臺東分局 | | | | 勘查日期 | 108 年 03 月 19 日 | |
| 工程名稱 | 豐田 24 鄰排水改善工程 | 工 作 項 目 | <input type="checkbox"/> 1.水庫土砂防治 <input type="checkbox"/> 2.崩塌地處理 <input checked="" type="checkbox"/> 3.坡面沖蝕控制 <input type="checkbox"/> 4.野溪治理 <input type="checkbox"/> 5.坡地保育 <input type="checkbox"/> 6.規劃 <input type="checkbox"/> 7.其他 | | 工 程 點 | 臺東縣 成功鎮 信義里 | |
| | | | TWD97 座標 | X : 284234 | | Y : 2549483 | EL : 95 |
| | | | | 子集水區名稱 | 都歷沿海 | 編號 | 2231001 |
| 集水區屬性 | <input type="checkbox"/> 跨縣市子集水區 <input type="checkbox"/> 水庫集水區(_____ 水庫) <input type="checkbox"/> 土石流潛勢溪流： <input checked="" type="checkbox"/> 重要子集水區 <input type="checkbox"/> 中央(或縣)管河川： <input type="checkbox"/> 區域排水： <input type="checkbox"/> 其他： | | | | | | |
| 現況概述 | 1. 地形：一般沖蝕溝集水面積約 13 公頃，寬約 2-4 公尺，坡度約 5-10% 2. 災害類別： <input type="checkbox"/> 土砂淤積，影響排洪，可能溢流造成災害者 <input checked="" type="checkbox"/> 河床淘刷，影響構造物或保全對象安全者 <input type="checkbox"/> 邊坡崩塌、土砂災害有擴大導致二次災害者 <input type="checkbox"/> 位於土石流潛勢溪流、危險聚落，且有災害潛勢者 <input type="checkbox"/> 水患瓶頸段急需處理且無用地問題者 <input type="checkbox"/> 主要泥砂來源影響水庫壽命及安全者 <input type="checkbox"/> 其他 _____ 3. 災情：邊坡沖刷 4. 以往處理情形： 5. 有無災害調查報告(報告名稱： _____) 6. 其他： | | 預期效益 | 1. 保全對象 人口： <u>15</u> 人 房舍： <u>5</u> 棟 學校： _____ 所 道路： <u>500</u> 公尺 農地： <u>3</u> 公頃 橋樑： <u>1</u> 座 2. 防砂量： <u>200</u> 立方公尺 3. 其它： _____ | | | |
| | 座 落 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般山坡地 <input type="checkbox"/> 林班地、實驗林地、保安林地、區外保安林 <input type="checkbox"/> 公告之生態保護區 <input type="checkbox"/> 都市計畫區(農業區) <input type="checkbox"/> 農地重劃區 <input type="checkbox"/> 其他 | | 擬辦工程概估內容 | 護岸高約 2.7m 長約 300m(雙側總長、複式低矮化) A 型固床工約 4 座高約 2.7m 長約 6m B 型固床工約 10 座高約 1.2m 長約 3m | | |
| 致 災 營 力 | <input type="checkbox"/> 山坡崩塌 <input checked="" type="checkbox"/> 溪床沖蝕 <input type="checkbox"/> 溪岸溢流 <input type="checkbox"/> 土石流 <input type="checkbox"/> 溪床淤積 <input type="checkbox"/> 其他 | | 生態保育評估 | 現況描述： 1. 陸域植被覆蓋： <u>70</u> % <input type="checkbox"/> 其他 2. 植被相： <input checked="" type="checkbox"/> 雜木林 <input type="checkbox"/> 人工林 <input checked="" type="checkbox"/> 天然林 <input type="checkbox"/> 草地 <input checked="" type="checkbox"/> 農地 <input type="checkbox"/> 崩塌地 3. 河床底質： <input type="checkbox"/> 岩盤 <input type="checkbox"/> 巨礫 <input checked="" type="checkbox"/> 細礫 <input type="checkbox"/> 細砂 <input type="checkbox"/> 泥質 4. 河床型態： <input type="checkbox"/> 瀑布 <input type="checkbox"/> 深潭 <input checked="" type="checkbox"/> 淺瀨 保育對策： <input type="checkbox"/> 植生復育 <input type="checkbox"/> 表土保存 <input type="checkbox"/> 棲地保護 <input type="checkbox"/> 維持自然景觀 <input type="checkbox"/> 增設魚道 <input checked="" type="checkbox"/> 施工便道復原 <input type="checkbox"/> 動植物種保育 <input type="checkbox"/> 生態監測計畫 <input type="checkbox"/> 生態評估工作 <input type="checkbox"/> 劃定保護區 <input type="checkbox"/> 以柔性工法處理 <input type="checkbox"/> 其他生態影響減輕對策 _____ | | | |
| 勘 查 意 見 | <input type="checkbox"/> 優先處理(注意於審查會議確認後勾選) <input checked="" type="checkbox"/> 需要處理 <input type="checkbox"/> 暫緩處理 <input type="checkbox"/> 無需處理 <input type="checkbox"/> 非本局權責，移請(單位： _____)研處 <input type="checkbox"/> 用地取得問題需再協調 | | 概 估 經 費 | 4,000 仟元 | | | |
| 預 定 辦 理 原 因 | <input type="checkbox"/> 規劃報告優先治理工程(規劃報告名稱： _____) <input type="checkbox"/> 災害嚴重，急需治理工程 <input checked="" type="checkbox"/> 未來可能有災害發生之預防性工程 <input type="checkbox"/> 已調查之土石流潛勢溪流內工程 <input checked="" type="checkbox"/> 需延續處理以完成預期效益之工程 <input type="checkbox"/> 以往治理工程(_____)維護改善 <input type="checkbox"/> 配合其他計畫(_____) | | 會 勘 人 員 | 立法委員@@@服務處： <u>鄭@@委員</u> 原民會： <u>周@@</u> 分局： <u>鍾@@@</u> 縣市政府： <u>張@@、陳@@</u> 鄉鎮市公所： <u>林@@、鐘@@</u> 陳情人： <u>陳@@、陳@@</u> 其他： <u>蔡@@、陳@@</u> | | | |

*工程位置圖、現況照片如後附頁

勘查人員： 課長： 秘書： 副分局長： 分局長：