

重劃區外緊急農路設施改善計畫

卑南鄉美農村美農高台及大巴六九舊部落北側農路改善工程-

108年5月21日第3次提報審議工程-審查意見回應表

編號	工程名稱	與會審查意見	審查意見回應
13	卑南鄉美農村美農高台及大巴六九舊部落北側農路改善工程	<ol style="list-style-type: none"> 1. A工區照片顯示該地區為背光面，路面潮濕生青苔，加上坡度陡，日後設計施工時，路面請考量粗糙化，並增設警告提醒標誌，以增加行車安全。 2. B工區護欄採用塊狀護欄，單價過高請再檢討修正。 3. A工區叉路處請評估施設截水溝。 4. A工區照片3、4位置有無排水溝，請評估排水施設需求。 5. 本工程經委員審議結果修正後通過。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 遵照辦理，路面採粗糙化處理並增設警告標誌。 2. 遵照辦理，為提升安全，護欄型式修改為塊狀加鋼管護欄。 3. 遵照辦理，於適當地點增設截水溝。 4. 遵照辦理，設計時整體評估。 5. 本工程依委員審查意見修正。